



### LEYENDA

	<b>RIESGO BAJO ANTE DESLIZAMIENTOS</b> La pérdida de materiales es menor en caso de deslizamiento
	<b>RIESGO MODERADO ANTE DESLIZAMIENTOS</b> La pérdida de materiales es moderada en caso de deslizamiento
	<b>RIESGO ALTO ANTE DESLIZAMIENTOS</b> La pérdida de materiales es alta en caso de deslizamiento
	<b>RIESGO NULO</b> Area que presenta ausencia de elementos vulnerables y por tanto no presenta riesgo.

### CONVENCIONES

Puntos de control	
Puntos de estacionamiento	Pe
Puntos de referencia	PRef
Viviendas	
Trapiche	
Transporte e instalaciones	
Limite de vía	
Poste	W
Hidrografia	
Canal	
Humedal	
Relieve	
Curvas de nivel indice	
Curvas de nivel intermedia	
Geologia	
Flujo de detritos	
Grietas	
Deslizamiento	
Reptación	



### INFORMACIÓN DE REFERENCIA

<b>PROYECCION</b>	Gauss-Krueger, Colombia (Transversa de Mercator)
<b>DATUM</b>	Magna - Sirgas
<b>ELIPSOIDE</b>	GRS-1980
<b>ORIGEN EN LA ZONA</b>	BOGOTÁ
<b>Coordenadas Geográficas</b>	4° 35' 46.3215" Lat. Norte 74° 04' 39.0285" Long. Oeste
<b>Coordenadas Planas</b>	1'000.000 metros Norte 1'000.000 metros Este

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL FCA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
EJECUTOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 038-2012

PROYECTO  
REALIZAR 25 ESTUDIOS DE RIESGO (AMENAZA Y VULNERABILIDAD) Y DISEÑOS DE OBRAS EN ÁREAS AFECTADAS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN DE MASA EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR

DIRECTOR TÉCNICO UPTC  
ING. CARLOS JULIO RODRÍGUEZ CÁRDENAS

VoBo  
SUPERVISOR CORPOCHIVOR

CONTIENE :  
Mapa de Riesgo  
Planta

DEPARTAMENTO:  
BOYACÁ

MUNICIPIO:  
CAMPO HERMOSO

FECHA:  
OCTUBRE 2013

ESCALA: 1:2000  
AREA: 19 Ha  
PL 9 DE PL 9