



LEYENDA

- █ VULNERABILIDAD ALTA ANTE DESLIZAMIENTOS
presentan construcciones de mala calidad, la cimentación de las viviendas y/o vías no cumplen con las condiciones para el área, no presenta servicios públicos, la pérdida de materiales es alta en caso de deslizamiento.
- ZONA NO VULNERABLE
Area que no presenta infraestructuras susceptibles de ser afectadas por fenómenos de remoción en masa

CONVENCIONES

| | |
|----------------------------|--|
| Puntos de control | |
| Puntos de estacionamiento | |
| Puntos de referencia | |
| Viviendas | |
| Trapiche | |
| Transporte e instalaciones | |
| Limite de vía | |
| Poste | |
| Hidrografia | |
| Canal | |
| Humedal | |
| Relieve | |
| Curvas de nivel indice | |
| Curvas de nivel intermedia | |
| Geologia | |
| Flujo de detritos | |
| Grietas | |
| Deslizamiento | |
| Reptación | |



INFORMACIÓN DE REFERENCIA

PROYECCION Gauss-Krueger, Colombia (Transversa de Mercator)

DATUM Magna - Sirgas

ELIPSOIDE GRS-1980

ORIGEN EN LA ZONA BOGOTÁ

Coordenadas Geográficas 4° 35' 46.3215" Lat. Norte
74° 04' 39.0285" Long. Oeste

Coordenadas Planas 1'000.000 metros Norte
1'000.000 metros Este

PROYECTO

REALIZAR 25 ESTUDIOS DE RIESGO (AMENAZA Y VULNERABILIDAD) Y DISEÑOS DE OBRAS EN ÁREAS AFECTADAS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN DE MASA EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR

DIRECTOR TÉCNICO UPTC

ING. CARLOS JULIO RODRÍGUEZ CÁRDENAS

VoBo

SUPERVISOR CORPOCHIVOR

CONTIENE :

Mapa de Vulnerabilidad
Planta

DEPARTAMENTO: BOYACÁ

MUNICIPIO: CAMPO HERMOSO

FECHA: OCTUBRE 2013

ESCALA: 1:2000

AREA: 19 Ha

PL 8 DE PL 9