ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS Y RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO DE LAS ÁREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE TURBO, CHIGORODÓ, DABEIBA Y URAMITA, COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO

INVENTARIO DE VIVIENDAS

No de Registro	Barrio	No. de la manzana	No. de Predio	Fecha	Dirección	Código Catastral	Tiempo de vivir en la casa (Años)	Estado de la construcción.	Estado de la construcción. %	Número de pisos	Área lote (m2)	Área construida (m2)	Avalúo Total	Estado de ocupación	Acceso	Tipo de cimentación	Tipo de sistema estructural	Estructura de la placa de entrepiso	Estructura del techo	Tipo de cubierta	Estado de la construcción.	Ubicación de la vivienda	Localización de la vivienda en ladera	Implantación de la vivienda	Ha sufrido anterior-mente daño por			Actualmente el predio esta expuesto a	Nivel de exposición	Daño en toda la construcción
				m/d/a		1	3	5			6			7	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			25	26	28
D-1	005	024	00007	12/05/09	Carrera 11 No 12-89	23410010050240000 7		3	70	1	1250	531	$ 26.032.467	1	4	3	2	0	3	2b	1	3	0	4	4			6	3	4
D-2	005	023	00017	12/05/09	Carrera 11 No 12-46	23410010050230001 7		1	100	1	86	50	$ 1.300.922	1	4	3	1	0	3	2b	1	4	0	4	4			6	2	4
D-3	005	023	00030	12/05/09	Calle 13 No 10-39	23410010050230030		3		1	261	107	$ 3.506.266	1	4	1	1	0	1	1	1	3	0	4	4			6	3	4
D-4	005	023		12/05/09	Calle 12 entre carreras 10 y 11	2341001005023		3	70	1				1	4	1	1	0	3	2b	1	3	0	4	4			6	3	3
D-5	005	023		12/05/09	Callejón entre calle 12 y 13	2341001005023		3	30	2				1	3	1	1	1	3	2b	1	3	0	4	4			6	3	4
D-6	001			12/05/09	Carrera 31 calle 4 Barrio Pablo VI	2341001001		3	10	1				1	3	1	1	0	3	2b	2	3	0	4	0			6	2	1
D-7	001	014	00001	12/06/09	Carrera 28A No 3-06	23410010010140000 1		3	60	1	202	54	$ 3.027.170	1	3	1	1	0	3	2b	1	3	1	1	0			6	2	1
D-8	001	015	00017	12/06/09	Carrera 27 No 3-05	23410010010150001 7		3	70	1	96	45	$ 1.672.608	1	3	1	1	0	3	2b	2	3	1	4	0			6	2	2
D-9	001	017	00004	12/06/09	Calle 4 No 25-59	23410010010170000 4		3	30	1	105	36	$ 1.601.007	1	4	1	1	0	3	2c	1	3	1	4	0			6	2	1
D-10	003	002		12/06/09	Carrera 10 calle 4	2341001003002		3	15	1				1	3	1	1	0	3	2b	1	3	1	4	0			6	3	1
D-11	003	002	00013	12/06/09	Calle 4 No 8-17	23410010030020001 3		1	100	1	65	48	$ 1.439.689	1	4	4	1	0	3	2c	1	3	1	4	0			6	2	1
D-12	003	001	00004	12/06/09	Carrera 8 No 4-16	23410010030010000 4		3	50	1	84	31	$ 1.378.132	1	4	1	1	0	3	2c	1	3	1	4	0			6	2	1
D-13	003	006		12/06/09	Carrera 8 calles 5 y 5A	2341001003006		3	70	1				1	3	1	1	0	3	2b	1	3	1	4	0			6	2	1
D-14	002			12/06/09	Carrera 20 calle 4	2341001002		3	25	1				1	3	1	1	0	3	2b	1	1	2	2	0			6	1	1
D-15	002	001		12/06/09	Carrera 20 No 4C-02	2341001002001		3	15	1				1	3	1	1	0	3	2b	1	1	2	2	0			6	2	1
D-16	004	001		12/06/09	Calle 6 Carreras 8 y 8A	2341001004001		3	50	1				1	4	1	1	0	3	2b	1	4	0	4	4			4	3	1
D-17	004	001	00009	12/06/09	Carrera 8A No 5-107	23410010040010009		3	50	1	172	65	$ 2.104.317	1	4	1	1	0	3	2b	1	4	0	4	0			4	3	1
D-18	004	002	00001	12/06/09	Carrera 8A No 5-02	23410010040020001	5	1	100	1	100	100	$ 1.524.135	1	3	1	1	0	3	2b	1	4	0	4	0			4	3	1
D-19	004	001	00031	12/06/09	Carrera 8A No 5-21	23410010040010031		1	100	1	70	49	$ 1.353.292	1	4	1	1	0	3	2c	1	4	0	4	0			4	3	1
D-20	004	005	00003	12/06/09	Carrera 8 No 8-18	23410010040050003		1	100	1	178	126	$ 5.470.411	1	3	1	1	0	3	2b	1	4	0	4	0			4	3	1
D-21	004	005	00006	12/06/09	Carrera 8 No 8-42	23410010040050006	4	1	100	1	119	94	$ 3.451.438	1	3	1	1	0	3	2b	1	4	0	4	0			4	3	1
D-22	005	008		12/06/09	Carrera 9 entre calles 8 y 9	2341001005008		1	100	1				1	3	1	1	0	3	2b	2	4	0	4	3			4	3	2
D-23				12/07/09	Carrera 10 No 16-106			3	25	1				1	4	0	7	0	3	2c	1	3	1	3	0			6	3	1
D-24				12/07/09	Carrera 10 No 16-26			1	100	1				1	4	1	1	0	3	2b	1	3	1	3	4			6	6	1
D-25	005	026	00001	12/07/09	Carrera 10 No 13-04	23410010050260000 1		3	25	2	791	140	$ 3.407.070	1	4	1	1	1	3	2b	1	1	1	1	0			6	2	1
D-26	005	021		12/07/09	Calle 12 No 9-87	2341001005021		1	100	1				1	3	1	1	0	3	2b	2	4	1	4	0			6	2	1
D-27	006	003		12/07/09	Carrera 9 No 11-152	2341001006003	3	1	100	2				1	3	1	1	1	3	2b	3	3	1	4	1	4		1	6	3
D-28	006	003	00020	12/07/09	Carrera 9 No 11-116	23410010060030020		1	100	2	128	164	$ 4.695.428	1	3	1	1	3	3	2b	2	3	1	4	1	4		1	6	3
D-29	005	022	00005	12/07/09	Calle 12 No 9-36	23410010050220000 5		1	100	1	171	101	$ 5.881.447	1	3	1	1	0	3	2b	1	4	1	4	0			6	2	1
D-30	005	022	00001	12/07/09	Calle 12 No 9-02	23410010050220000 1		1	100	2	130	156	$ 5.268.494	0	3	3	1	1	1	2b	3	3	1	4	1	4		1	6	3
D-31				12/07/09	Hacienda San Antonio Margen Derecha Rio-Puente vehicular			3	3	1				1	4	4	1	0	3	2a	3	3	1	4	1	4		1	6	3
D-32	009			12/07/09	Carrera 7 Barrio La Selva	2341001009		1	100	1				1	3	3	2	0	3	2b	1	4	1	4	0			6	2	1
D-33	003	009	00006	12/07/09	Carrera 9 No 5A-58	23410010030900006		1	100	1	99	37	$ 1.700.897	1	3	1	1	0	3	2b	2	1	2	2	0			6	2	1
D-34	005	002	00003	12/07/09	Carrera 10 No 6-70	23410010050020003		3	25	1	563	262	$ 6.829.808	1	4	1	1	0	3	2b	1	1	1	4	0			6	2	1
D-35	005	007		12/07/09	Carrera 10 No 9-14	2341001005007		1	100	1				1	3	1	1	0	3	2c	2	1	2	2	4			6	3	2
D-36	005	008		12/07/09	Carrera 9 entre calles 8 y 9 Margen Izquierda Rio Sucio.	2341001005008	54	1	100	1				1	3	1	1	0	3	2c	3	3	0	4	3			4	3	5
D-37	005	008	00018	12/07/09	Calle 9 No 9-17	23410010050080001 8		1	100	1				1	4	1	1	0	3	2b		3	0	4	3			4	3	4
D-38	006	001	00001	12/07/09	Carrera 9 No 9-02	23410010060010000 1	2	1	100	1	154	19	$ 1.257.570	1	4	1	1	0	3	2a	1	3	0	4	0			1	3	1
D-39	006	005		12/07/09	Carrera 7 Calle 10	2341001006005		3	70	1				1	4	1	1	0	3	2a	2	4	0	4	0			4	3	1
D-40	006	006		12/07/09	Carrera 7 calle 11	2341001006006		1	100	1				1	3	0	7	0	3	2c	3	4	0	4	3			4	3	2
D-41	006	006		12/07/09	Carrera 7 calle 11	2341001006006		1	100	1				1	3	0	7	0	3	2c	2	4	0	4	3			4	3	2
D-42	006	003	00001	12/07/09	Calle 11 No 7-02	23410010060030000 1		1	100	1	249	37	$ 3.081.074	1	3	0	7	0	3	2c	2	4	0	4	3			4	3	1
D-43	006	003	00015	12/07/09	Carrera 9 No 11-54	23410010060030015		1	100	2	157	86	$ 4.444.006	1	4	3	1	1	4	2b	1	4	0	4	3			4	3	3

No de Registro	Daños en elementos estructurales por FRM: Muros Portantes	Columnas	Vigas	Nudos de Pórticos	Muros de Cortante	Escaleras	Cubierta	Promedio	Daños en los elementos NO estructurales por FRM: Tabiques Divisorios	Instalaciones Eléctricas	Instalaciones sanitarias	Plomería canalización (gas)	Pisos	Promedio	Elevación del nivel del agua: Mayor a 1 metro	De 50 cm a 1 metro	Menor de 50 cm	Socavación de la base de la vivienda	Arrastre estructuras de soporte de la vivienda	Arrastre de la vivienda	Daños en elementos estructurales por Inundación: Muros Portantes	Columnas	Vigas	Nudos de Pórticos	Muros de Cortante	Escaleras	Cubierta	Promedio	Daños en los elementos NO estructurales por Inundación: Tabiques Divisorios	Instalaciones Eléctricas	Instalaciones sanitarias	Plomería canalización (gas)	Pisos	Promedio	Recomendaciones para medidas urgentes	Existe un sistema de alarma en caso de inundación o derrumbe	Observaciones
	29								30						31			32	33	34	35								36						37	43	
D-1	0	1	1	1	0	1	1	1	5	4	4	0	5	5	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	N	Nivel de la propiedad +0,20 m respecto al nivel de la calle. Hubo 2 desbordamientos uno hace 16 años y otro hace 12 años. En los eventos fueron arrastradas 2 habitaciones del sector que quedan a la margen del río, el box se lleno y se desbordo. Actualmente es un centro pastoral y el edificio esta en muy buen estado.
D-2	4	0	0	0	0	0	1	3	5	4	4	0	5	5	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel casa -1,00 m del nivel de la calle. Hubo un evento en 1993 que causo daños en el sector. Arrastre de una habitacion en la parte posterior. Actualmente se encuentra en buen estado.
D-3	1	0	0	0	0	0	1	1	5	2	2	0	2	3	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	N	Hace 15 años evento destruyó los muros de lindero en la parte posterior. Nivel de la casa al nivel de la calle
D-4	2	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	1	1	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2		Nivel de la casa +0,40 de nivel de la calle. Daños leves en el evento de hace unos 15 años.
D-5	4	0	0	0	0	0	1	3	4	3	3	0	4	4	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa al nivel de la calle. Hace 15 años hubo un desbordamiento. Octubre y novirmbre ocurren las crecidas. El evento de 1993 arrastro una de las habitaciones de la parte trasera
D-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa +0,10 m del nivel de la calle. No ha habido problemas de inundación en la casa.
D-7	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	1	2	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa +0,10 m del nivel de la calle. Presenta agrietamientos en un muro divisorio que esta al borde de la terraza.
D-8	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa al nivel de la calle. Se encuentra cerca al borde de la terraza.
D-9	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2		Nivel de la casa -1,50 m del nivel de la calle, Se encuentra cerca del borde de la terraza al igual que las otras casas del sector, pero no muestra indicios de inestabilidad.
D-10	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	N	Nivel de la casa -2,00 m de nivel de la calle. No ha sufrido daños por socavación ni inundación
D-11	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa -0,20 m del nivel de la calle
D-12	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa -0,20 m del nivel de la calle
D-13	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa +1,00 m del nivel de la calle
D-14	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa +0,40 m del nivel de la calle
D-15	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa -0,20 m del nivel de la calle
D-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa +0,80 m del nivel de la via.
D-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel casa +0,20 m nivel de la calle
D-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa +0,20 m nivel del muro.
D-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa +0,10 m del nivel de la calle
D-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa +0,20 m nivel de la calle
D-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa +0,20 m nivel de la calle
D-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2		Nivel de la casa 1,10 m del nivel de la calle. El agua no ha llegado a entrar a la vivienda.
D-23	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa al nivel de la calle. La parte trasera se encuentra 1 nivel mas bajo.
D-24	2	1	1	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa +0,20 nivel de la calle.
D-25	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	N	Nivel del acceso casa al nivel de la calle. La casa tiene un primer nivel por debajo del nivel de la calle. No ha sufrido daños. Las viviendas del sector se encuentran a un nivel mayor que el del río.
D-26	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	N	Nivel de la casa +0,30 m de nivel de la calle
D-27	4	1	1	0	0	0	1	1	5	1	1	0	5	3	0	0	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	N	Nivel casa +0,40 m de nivel de la calle.
D-28	3	1	1	1	0	0	1	1	4	1	1	0	3	2	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	N	Nivel casa a nivel calle.
D-29	5	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	N	Nivel de la casa al nivel de la calle
D-30	5	5	0	0	0	1	1	3	5	1	1	0	5	3	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	N	Nivel casa -0,20 m nivel de la via-sótano
D-31	3	1	1	0	0	0	1	2	4	1	1	0	5	3	0	0	0	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	N	Nivel de la casa al nivel de la calle
D-32	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	N	Nivel de la casa +0,80 m del nivel de la calle.
D-33	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	N	Nivel de la casa 0,10 m nivel de la calle
D-34	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	N	Nivel de la casa +1,00 m del nivel de la calle
D-35	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	N	El nivel mas bajo esta a unos -5,00 m del primer nivel, el cual esta al nivel de la calle.
D-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	1	5	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	4	0	5	5	N	Nivel de la casa al nivel de la calle. En invierno sep, oct y nov. Se dan las crecidas de las quebradas (Cañada Seca). Hace 7 años seprodujo el daño en la parte trasera de la vivienda.
D-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	4	0	0	3		Nivel casa -1,30 m de nivel de la calle.
D-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	N	Nivel de la casa +0,60 m del nivel de la calle. La casa tiene un muro de proteccion en gaviones en la parte posterior.
D-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	5	N	Nivel de la casa +0,20 m del nivel de la calle
D-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	5	N	Nivel de la casa +0,20 m del nivel de la calle. El agua ha llegado hasta el sector de la casa.
D-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	5	N	Nivel de la casa al nivel de la calle.
D-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2		Nivel casa +0,20 del nivel de la calle.
D-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	2	2	5		Nivel de la casa -1,20 m del nivel de la calle. Sufrió inundacion del patio trasero y daños en muebles (cada creciente). La casa se encuentra junto al cauce de la Quebrada Desmontadora cerca de la entrega Rio Sucio.