



Culminan labores de rescate por colapso del puente Chirajara

Redacción Internet - 16 de enero del 2018 4:14 pm

Con la recuperación de los últimos cinco cuerpos, culminaron las labores de rescate en la zona donde se desplomó el puente Chirajara, ubicado en el kilómetro 60 del municipio de Guayabetal, Cundinamarca. La cifra final de personas fallecidas es de nueve y la de heridos, ocho.

DireccionBomberosCol @DNBomberosCol · 16 ene. 2018
Actualización Colapso Puente chirajara Cuerpo de #BomberosVillavicencio #BomberosGuayabetal #BomberosCaqueza #bomberosrosal reportan la recuperación de un 3 cuerpo en el sitio continúan labores.



DireccionBomberosCol @DNBomberosCol
Actualización Colapso Puente chirajara Cuerpo de #BomberosVillavicencio #BomberosGuayabetal #BomberosCaqueza #bomberosrosal reportan la recuperación de los 2 último cuerpos Culmina labores con éxito de búsqueda y rescate en el sitio.



5 15:04 - 15 ene. 2018

Ver los otros Tweets de DireccionBomberosCol

La estructura se desplomó de repente cuando había unos 20 trabajadores en el lugar, dijo Juan Carlos Guzmán, coordinador de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Las víctimas eran soldados que estaban en la parte baja del viaducto. Otros ocho trabajadores sufrieron heridas y recibieron atención en centros clínicos. Al momento de la tragedia, decenas de obreros más estaban en la hora de almuerzo.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos, le pidió al ministro de Transporte, Germán Cardona y al presidente de la ANI, estar muy pendientes de las investigaciones que se adelanten con el fin de establecer las causas del colapso para determinar responsabilidades.