



Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres



Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Bogotá 25 de mayo de 2012
Comunicado de Prensa N° 217 - 11:00 a.m.

LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN CONTINÚA REALIZANDO ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN LA CIUDAD

Durante 2012, la Comisión Técnica del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres ha realizado 2.500 visitas preventivas de inspección por riesgo en diferentes sitios de la ciudad. Así mismo, se realizan labores de mantenimiento y mitigación en las quebradas de la ciudad y monitoreo permanente en las zonas de riesgo.

La Alcaldía de Medellín, a través del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD-, ha venido adelantando acciones dirigidas a quienes adelantan procesos de construcción de obras civiles en la ciudad, enfocadas en evitar la realización de excavaciones, banqueos, cortes de talud, explanaciones, obras de contención y otros movimientos de tierra similares, sin realizar previamente los estudios de suelo.

El CMGRD hace esta recomendación con el propósito de prevenir desprendimientos de tierra en las laderas y pendientes pronunciadas. Las intensas lluvias que se han presentado en la última temporada, han saturado de agua los suelos de Medellín, lo que los hace inestables e incrementa los riesgos de cualquier manipulación.

Estas indicaciones deben ser tenidas en cuenta en construcciones de obras civiles, con el fin de preservar la vida y la integridad de quienes laboran en ellas o habitan en sus inmediaciones.

Pese a que la temporada de lluvias que afronta gran parte del territorio nacional ha sido la más fuerte de los últimos años, Medellín no ha tenido grandes eventualidades en los que se ponga en riesgo la vida de los ciudadanos. Y a la fecha se resalta la protección de la vida, evidenciado en que durante 2012 en la capital antioqueña no se han presentado víctimas fatales a causa de las lluvias.

En su compromiso con la protección de la vida, los trabajos realizados por la Alcaldía de Medellín a través de sus diferentes secretarías representadas en obras de mitigación, prevención, limpieza de quebradas, entre otros, han permitido contrarrestar los efectos de las lluvias.

Comisión Técnica

En lo que va del año, la Comisión Técnica del CMGRD ha realizado 2.500 visitas preventivas de inspección por riesgo, en ellas se ha recomendado 1050 evacuaciones de las cuales 695 son definitivas y 355 temporales. Las comunas con mayor afectación son: la 1 Popular, 8 Villa Hermosa, 13 San Javier y 3 Manrique. En forma permanente y con disponibilidad las 24 horas los ingenieros geólogos de la comisión técnica realizan monitoreo permanente a zonas de alto riesgo, y apoyados en la comisión social sensibilizan los ciudadanos sobre la importancia de hacer buen uso del suelo y verificar las condiciones de seguridad en las viviendas.

Atención Social

La Comisión Social de la Secretaría de Bienestar Social ha atendido a 3.200 personas con orientación psicológica y el apoyo de profesionales en trabajo social, igualmente se ha entregado ayuda humanitaria a estas personas.



Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres



Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Comités Barriales

Actualmente la ciudad cuenta con 178 Comités Barriales de Emergencia de las 16 comunas de la ciudad y los 5 corregimientos, este voluntariado recibe de la Administración Municipal, capacitación permanente para actuar como apoyo en las emergencias que se presenten en los diferentes sitios de la ciudad. Son apoyo fundamental en la atención de los incidentes.

Trabajos de mitigación

La Secretaría del Medio Ambiente de Medellín atiende los trabajos de limpieza, rocería y remoción de sedimentos en cauces que puedan presentar riesgo por taponamientos o insuficiencia hidráulica y la reparación de estructuras hidráulicas deterioradas en la ciudad.

Algunas de las intervenciones se han realizado en las Quebradas El Chambúl, La Ana Díaz, La Picacha, La Zúñiga y en los Caños Moravia y Las Esperanzas. Estas labores están enfocadas a proteger la vida de las personas que residen en las laderas de las quebradas y que se ven afectadas con las crecientes que se presentan en temporada de lluvias, así:

Quebrada El Chambúl

La intervención de la cuadrilla de la Secretaría del Medio Ambiente de Medellín en la quebrada El Chambúl, en la comuna 14- El Poblado. En el sitio se realizaron labores de limpieza recuperando la capacidad hidráulica de la estructura.

Caño Las Esperanzas

La intervención en el Caño Las Esperanzas responde a una emergencia presentada en el barrio La Esperanza, comuna 6-Doce de Octubre. En el lugar se realizaron labores de limpieza en 200 metros lineales del caño, recuperando el cauce natural.

Quebrada La Zúñiga

Por solicitud de la comunidad se trabaja en la quebrada La Zúñiga en la comuna 14-El Poblado, reparando las placas y el piso de la estructura hidráulica.

El CMGRD, apoyado en el Sistema de Alerta Temprana SAT, el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, Comités Barriales de Emergencia, la Comisión Técnica, Comisión Social, y organismos de socorro atienden en forma permanente las 24 horas cualquier tipo de incidente o emergencia que ponga en riesgo a la ciudadanía.

Redacción: Andrés Felipe Manrique García

Oficina Asesora de Comunicaciones Sandra Calvo Pinzón, 3142010582 – 3202376139,
sandra.calvo@dgr.gov.co. PIN 26D06B06